

Zakład Kominiarski Roman Piekietko  
ul. ul. Dąbrowskiego 79  
32-602 Oświęcim  
601 987 731

Gliwice, 2020-08-05  
oryginał / kopia

**ZAKŁAD KOMINIARSKI**

*Roman Piekietko*

32-602 Oświęcim, ul. Dąbrowskiego 79

tel. 601 98 77 31

NIP 549-102-79-90 R-070566052

## **OPINIA Nr 89** z kontroli przewodów kominowych

Kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności przewodów kominowych, łącznie z urządzeniami mającymi bezpośredni związek z kominami w budynku będącym własnością:

Wspólnota Mieszkaniowa  
położonym przy ul. Mastalerza 6-8-10

została przeprowadzona przez posiadającego wymagane kwalifikacje Mistrza Kominiarskiego (art. 62 ust 6 pkt 1) Roman Piekietko, przy współudziale Radosław Rybak w oparciu o przepisy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. ( Dz. U. nr 89 poz. 414 ) oraz stosownie do wydanych przepisów szczegółowych i przedmiotowych norm technicznych w zakresie budownictwa ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, wraz z późniejszymi zmianami.

### **W WYNIKU KONTROLI STWIERDZONO:**

Opis budynku:

Budynek wielorodzinny wykonany przed 1995r.

### **Uwagi:**

Przewody kominowe w pionie projektowanej wymiennikowni drożne nadają się na wentylacje (Przewody podymowe wyczyścić z sadzy.)

### **Termin następnej kontroli: Po wykonaniu zaleceń.**

Właściciel (zarządca) obiektu budowlanego przyjął do wiadomości, że zgodnie z art. 70 Ustawy Prawo Budowlane wyżej wymienione zalecenia - braki - uszkodzenia - zaniedbania podlegają obowiązkowemu usunięciu - naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej

**OPINIĘ SPORZĄDZONO I PODPISANO W DNIU 2020-08-05**

Opinię otrzymują:

1. Właściciel - Zarządca obiektu budowlanego
2. Mistrz kominiarski przeprowadzający kontrolę
3. Terytorialnie właściwy Organ Państwowego Nadzoru Budowlanego (w przypadku wystąpienia zagrożeń)

Protokolarne ustalenia  
przyjęto do wiadomości

Opinię sporządził  
przeprowadzający kontrolę  
Roman Piekietko

*Dyplomowany Mistrz Kominiarski*  
**Roman Piekietko**  
Nr upr 1963/95

W. Martens

1. The first step is to identify the problem. In this case, the problem is that the system is not working properly. The user has reported that the system is not working properly, and the user has provided a screenshot of the error message. The first step is to identify the problem.

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|